




類比峰值錶頭 歐規數位滿刻度 美規數位滿刻度

VU 機械錶頭指示



0 VU = +4 dBu
+3 VU = +8 dBu

PPM 機械錶頭指示



PPM 4 = 0 dBm
PPM 5 = + 4 dBm
PPM 6 = + 8 dBm
PPM 7 = + 12 dBm
PPM 8 = + 16 dBm

一般會開始顯示的刻度位置

系統的噪音底層